

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области Управление надзорной
(наименование территориального органа МЧС России)
деятельности и профилактической работы ул. Маклина.65, г. Киров, 610035,
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpo.kirov.ru отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Слободского района и города Слободской
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Советская, 130, г. Слободской, 613152, тел. 4-32-97 (код 83362)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 37/1/26
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвраще-
нию угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад
комбинированного вида «Родничок» города Слободского Кировской области, заведующему
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Слободского района и города
Слободской по пожарному надзору Гурина Степана Александровича от «22» июля 2021 года № 37,
ст. 6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
23.07.2021 с 14⁰⁰ по 16⁰⁰, 30.07.2021 с 08⁰⁰ по 09⁰⁰ проведена внеплановая проверка старшим
инспектором ОНДПР Слободского района и города Слободской капитаном внутренней службы
Шитовым М.А. МКДОУ д/с «Родничок» по адресам: Кировская область, г. Слободской, ул. Кортю, д.
12, Кировская область, г. Слободской, ул. Кортю, д. 13.
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего

совместно с проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
заведующей МКДОУ д/с «Родничок» Чугуновой Н.А.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ Пре- дпи- са- ния	Вид нарушения требований по- жарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения на- руше- ния требова- ния по- жарной безопас- ности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
г. Слободской, ул. Кортю, 12				

1.	Ширина эвакуационных выходов в свету из помещения раздевалки групповой ячейки группы № 2 (по тех. паспорту 1 этажа помещение № 53) наружу через коридор и тамбур (по тех. паспорту 1 этажа помещение № 54, 55) составляет менее 1,2 м. (фактически 0,75 м.) (в групповой ячейке находится 20 детей)	ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ (далее ФЗ-69), п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2020). Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	01.06.2023	
2.	Ширина эвакуационного выхода в свету из спальни комнаты групповой ячейки группы № 6 (по тех. паспорту 2 этажа помещение № 45) наружу через лестницу 3 типа составляет менее 1,2 м. (фактически 0,75 м.) (в групповой ячейке находится 16 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
3.	Ширина эвакуационного выхода в свету из спальни комнаты групповой ячейки группы № 7 (по тех. паспорту 2 этажа помещение № 33) наружу через лестницу 3 типа составляет менее 0,8 м. (фактически 0,73 м.) (в групповой ячейке находится 6 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.	01.06.2023	
4.	Ширина эвакуационного выхода в свету из спальни комнаты групповой ячейки группы № 8 (по тех. паспорту 2 этажа помещение № 32) наружу через лестницу 3 типа составляет менее 0,8 м. (фактически 0,73 м.) (в групповой ячейке находится 10 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
5.	Ширина эвакуационного выхода в свету из спальни комнаты групповой ячейки группы № 11 (по тех. паспорту 2 этажа помещение № 23) наружу через лестницу 3 типа составляет менее 1,2 м. (фактически 0,7 м.) (в групповой ячейке находится 18 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
6.	Ширина эвакуационного выхода в свету из спальни комнаты групповой ячейки группы № 9 (по тех. паспорту 2 этажа помещение № 15) наружу через лестницу 3 типа составляет менее 1,2 м. (фактически 0,73 м.) (в групповой ячейке находится 19 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
7.	Ширина эвакуационного выхода в свету из спальни комнаты групповой ячейки группы № 10 (по тех. паспорту 2 этажа помещение № 14) наружу через лестницу 3 типа составляет менее 0,8 м. (фактически 0,71 м.) (в групповой ячейке находится 10 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.06.2023	

8.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения групповой ячейки группы № 12 (по тех паспорту 2 этажа помещение № 2) наружу через лестницу 3 типа составляет менее 0,8 м. (фактически 0,71 м.) (в групповой ячейке находится 11 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
9.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из групповой ячейки № 4 по коридору (помещение № 37 по техническому паспорту на первом этаже в части смежной с помещениями № 9, 11 и № 4 по техническому паспорту) менее 1,2 м. в свету (фактически 1,04 м.)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек	01.06.2023	
10.	Ширина выходов из лестничной клетки (помещение № 11 по техническому паспорту на первом этаже) наружу менее требуемой, ширина двери ведущей в тамбур составляет 0,83 м. и ширина непосредственно наружу составляет 0,81 м.)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.2.20 СП 1.13130.2020 При требуемом значении ширины выхода 1,2 м. и более и наличии нескольких выходов из лестничной клетки, их суммарная ширина должна быть не менее требуемого значения, а ширина каждого из выходов - не менее 0,9 м.	01.06.2023	
11.	Ширина выходов из лестничной клетки (помещение № 38 по техническому паспорту на первом этаже) наружу менее требуемой, ширина двери ведущей в тамбур составляет 0,83 м. и ширина непосредственно наружу составляет 0,85 м.)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.2.20 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
12.	Ширина выходов из лестничной клетки (помещение № 65 по техническому паспорту на первом этаже) наружу менее требуемой, ширина двери ведущей в тамбур составляет 0,83 м. и ширина непосредственно на улицу составляет 0,75 м.)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.2.20 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
13.	Наружная открытая лестница (лестница 3-го типа), используемая в качестве второго эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 на втором этаже, с уклоном более 45 градусов (фактически 53 градуса, при этом длина марша лестницы составляет 4,57 м., высота составляет 3,66 м., горизонтальное расстояние от начала до конца лестничного марша составляет 2,75 м.)	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.2.1 СП 1.13130.2020 Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°.	01.06.2023	

14.	Наружная открытая лестница (лестница 3-го типа), используемая в качестве второго эвакуационного выхода из групповой ячейки № 13 на втором этаже, с уклоном более 45 градусов (фактически 53 градуса, при этом длина марша лестницы составляет 5 м., высота составляет 4 м., горизонтальное расстояние от начала до конца лестничного марша составляет 3,01 м.)	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.2.1 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
15.	Наружная открытая лестница (лестница 3-го типа), используемая в качестве второго эвакуационного выхода из групповой ячейки № 12 на втором этаже, с уклоном более 45 градусов (фактически 50 градусов, при этом длина марша лестницы составляет 5,47 м., высота составляет 3,7 м., горизонтальное расстояние от начала до конца лестничного марша составляет 3,5 м.)	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.2.1 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
16.	У наружной открытой лестницы (лестницы 3-го типа), используемой в качестве второго эвакуационного выхода из групповой ячейки № 11 на втором этаже, в одном марше допускается более 18 подъемов (ступеней) – фактически 19 подъемов (ступеней)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.4.4 СП 1.13130.2020 В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.	01.06.2023	
17.	У наружной открытой лестницы (лестницы 3-го типа), используемой в качестве второго эвакуационного выхода из групповой ячейки № 12 на втором этаже, в одном марше допускается более 18 подъемов (ступеней) – фактически 19 подъемов (ступеней)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.4.4 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
18.	У наружной открытой лестницы (лестницы 3-го типа), используемой в качестве второго эвакуационного выхода из групповой ячейки № 13 на втором этаже, в одном марше допускается более 18 подъемов (ступеней) – фактически 19 подъемов (ступеней)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.4.4 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
19.	Эвакуационные выходы из групповых ячеек, расположенных на первом этаже здания, расположены не рассредоточено	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено	01.06.2023	
г. Слободской, ул. Корго, 13				

20.	Ширина дверного проема эвакуационного выхода в восточную лестничную клетку из помещений групповой ячейки группы «Ромашки», расположенной в восточной части первого этажа здания, менее 0,8 метра в свету (фактически 0,74 м.), (из данной группы возможна эвакуация 11 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
21.	Ширина дверного проема на основном пути эвакуации в западном направлении из помещений групповой ячейки группы «Ромашки», расположенной в восточной части первого этажа здания (из восточной лестничной клетки в коридор), менее 0,8 метра в свету (фактически 0,72 м.), (из данной группы возможна эвакуация 11 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
22.	Ширина дверного проема эвакуационного выхода в западную лестничную клетку из помещений групповой ячейки группы «Колокольчики», расположенной в западной части первого этажа здания, менее 1,2 метра в свету (фактически 0,75 м.), (из данной группы возможна эвакуация 15 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
23.	Ширина дверного проема на основном пути эвакуации в восточном направлении из помещений групповой ячейки группы «Колокольчики», расположенной в западной части первого этажа здания (из западной лестничной клетки в коридор), менее 1,2 метра в свету (фактически 0,74 м.), (из данной группы возможна эвакуация 20 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
24.	Ширина дверного проема эвакуационного выхода в западную лестничную клетку из помещений групповой ячейки группы «Гномики», расположенной в западной части второго этажа здания, менее 1,2 метра в свету (фактически 0,74 м.), (из данной группы возможна эвакуация 16 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.06.2023	

25.	Ширина дверного проема западного эвакуационного выхода из помещения музыкального зала, расположенного в центральной части второго этажа здания, в западную лестничную клетку менее 1,2 метра в свету (фактически 0,75 м.), (из данного помещения возможна эвакуация 19 детей).	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.06.2023	
26.	Ширина дверного проема восточного эвакуационного выхода из помещения музыкального зала, расположенного в центральной части второго этажа здания, в восточную лестничную клетку менее 1,2 метра в свету (фактически 0,77 м.), (из данного помещения возможна эвакуация 19 детей)	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.06.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНДПР Слободского
района и города Слободской
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Шитов М.А.
(фамилия, инициалы)



« 30 » июля 20 21 г.